



Hilti Slovakia S.R.O.

| | |
|----------------------|------------------------------|
| TSMPPD s.r.o. | |
| Dátum: - 6 MAJ 2019 | |
| Podacie číslo: | Číslo spisu: |
| Prilohy/listy: | Vydavuje: <i>[Signature]</i> |



TSMPPD s.r.o.
 Košovská 1
 971 01 PRIEVIDZA
 SLOVAKIA

Faktúra 1840441043

Miesto: Bratislava
 Dátum vystavenia: 02.05.2019

Číslo zákazníka: 18575052 Objednávka: 7214970553
 Oznámenie: 31793394 Dátum obj.: 29.04.2019
 Číslo dodávky: 7106983648 Dátum dodania: 02.05.2019
 IČO: 31579183
 IČ DPH / DIČ: SK2020467350
 Dodacia adresa: TSMPPD s.r.o., Garážová 1, 971 01 PRIEVIDZA
 Platiteľ: TSMPPD s.r.o., Košovská 1, 971 01 PRIEVIDZA

Objednal: Karol Hamar

Naša referencia: Marian Litecky

| Položka č. | Popis | Množstvo Fakturované | Jedn. Cena | Jedn. Množ. | Cena | Spolu |
|-------------------------|---|--|------------|-------------|--|--------|
| Typ stroja: | TE 1500-AVR | Popis: Búracie kladivo TE 1500-AVR 230V Výrobné číslo: 359842 Režim opravy: LTS Limit opravy | | | | |
| | | | | | Chybný diel: Elektrické diely Poškodenie: Chyba | |
| 424838 | Sieťový kábel EUR Spoločný colný sadzobník | 85444290 | 1 | KS | 41,38 | 41,38 |
| 2077644 | Poistné puzdro 10,2 Spoločný colný sadzobník | 40169997 | 1 | KS | 2,10 | 2,10 |
| 333718 | Oprava búracie kladivá Spoločný colný sadzobník | 00000000 | 1 | KS | 14,30 | 14,30 |
| 365818 | Kufor TE 1500-AVR Typ 047 Spoločný colný sadzobník | 42029900 | 1 | KS | 112,03 | 112,03 |
| Súčet | | | | | | 169,81 |
| Netto | | | | | | 169,81 |
| Dopravné | | | | | | 8,00 |
| Cena bez DPH | | | | | | 177,81 |
| Výstupná DPH 20% | | | | | | 35,56 |
| Spolu: | | | | | EUR | 213,37 |

Splatnosť: 14 dní netto
 Až do 16.05.2019 bez zrážky

Forma úhrady bankovým prevodom.
 Banka: Deutsche Bank
 IBAN: DE43 7007 0010 0171 4898 00
 SWIFT: DEUTDEMM

Uhradením tejto faktúry súhlasíte s obchodnými podmienkami spoločnosti Hilti, ktoré nájdete na týchto internetových stránkach
<https://www.hilti.sk/content/hilti/EE/SK/sk/company/legal/vop.html>